

Descalcificar la máquina

Duración estimada 45 min


Material necesario:
Pastillas de descalcificación
Bote de 36 uds (Art. 70751)



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo X6». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

«Indicación en el visualizador»





Condición previa:
«Descalcificar la máquina»





«Descalcificación»





«Vaciar la bandeja recogegotas»





«Agente en el tanque»



«La máquina se descalcifica»
«Vaciar la bandeja recogegotas»



«Llenar el depósito de agua»





«La máquina se descalcifica»
«Vaciar la bandeja recoge gotas»

